

# Программное обеспечение «Питерфлоу Конфигуратор»

# Руководство пользователя

### Редакция 2.02

# СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы	2
2	Интерфейс пользователя	
3	Настройки программы	
3.1	Параметры программы	3
3.2	Параметры логирования	3
3.3	Список приборов	
4	Особенности подключения Питерфлоу	5
5	Уровни доступа к параметрам настройки	
6	Установка связи с расходомером	
7	Изменение параметров	7
7.1	Установка/коррекция времени Питерфлоу СВ и Питерфлоу РС	7
7	7.1.1 Установка часов	7
7	7.1.2 Коррекция часов	8
8	Установка пароля пользователя	10
9	Настройка RS485	
10	Контроль измеряемых параметров	12
11	Логирование данных	13
12	Свойства графиков	
13	Монитор обмена	
14	Схемы подключения	
15	KOUTOVILI	17

### 1 Назначение программы

Программа «Питерфлоу Конфигуратор» предназначена для просмотра и изменения настроечных параметров расходомеров Питерфлоу РС, Питерфлолу К, Питерфлоу СВ и Питерфлоу ПРО/Т1.Программа функционирует под управлением операционной системы Windows 7 и выше и требует MS.NET Framework 3.5.


Программа поставляется в виде набора файлов, не требующих установки.

Рабочий каталог программы должен быть разрешен на запись, т.к. в процессе работы программа создает файлы для хранения информации.

При первом запуске программы в рабочем каталоге создается файл справки.

# 2 Интерфейс пользователя

При запуске программы на экран выводится главное окно программы




Программа имеет стандартный интерфейс, включающий панель меню и панель управления. Команды на панели управления дублируют команды меню.

Дополнительно в главном окне имеется строка состояния, в которой отображаются результаты выполнения команд.


Примечание Список индицируемых параметров индивидуален для каждой из моделей расходомеров.

Номер версии программы и дата создания отображаются в меню Help - «О программе».



### 3 Настройки программы


Меню «Настройки» содержит пункты:



### 3.1 Параметры программы

В данной вкладке устанавливается период опроса расходомера и глубина истории.

Глубина истории - количество измерений (точек), под которые выделяется память для хранения при опросе прибора.



# 3.2 Параметры логирования

Вкладка «Параметры логирования» предназначена для выбора параметров, которые могут быть записаны в файл в формате Excel с привязкой ко времени.

Более подробно см. Логирование данных.


Примечание Настройка параметров логирования доступна при отсутствии связи с расходомером.

### 3.3 Список приборов


Для соединения с расходомером предварительно следует выбрать тип соединения скорость обмена и тип протокола обмена.


Тип соединения выбирается по команде «Список приборов».

Примечание Настройка списка приборов доступна при отсутствии связи с расходомером.



При нажатии на кнопку «Добавить» выводится окно со свойствами соединения.





Свойства соединения «Прямое» или «Модем»

Свойства соединения «IP сеть»

В зависимости от типа расходомера доступны скорости обмена от 1200 до 115200 бит/с.

Применяемые типы протоколов обмена:

- Modbus RTU;
- Modbus ASCII;
- Piterflow RS;
- HART (p2p);
- Modbus TCP.

Допустимые значения скорости передачи и протоколов обмена в зависимости от типа соединения и модели расходомера приведены в <u>Особенности подключения Питерфлоу</u>.

# 4 Особенности подключения Питерфлоу

Расходомер Питерфлоу допускает различные способы подключения к компьютеру системы верхнего уровня.

верхнего уровня.	Основные параметры соединения  Тип соединен ия  Скорость обмена		Протокол обмена
Варианты подключения Питерфлоу к персональному компьютеру			
Питерфлоу РС/К Адаптер Ethernet	IP сеть IP порт - 502 или 503 1)		Modbus TCP
Питерфлоу АДИ Ethernet ПК	IР порт 5001		Piterflow RS Modbus RTU <sup>2</sup> )
Питерфлоу РС/К         Адаптер RS232/RS485         RS232/RS485         ПК           Питерфлоу РС/К         АДИ RS232/RS485         RS232/RS485         ПК	Прямое	9600/19200 3)	Modbus ASCII Modbus RTU <sup>4</sup> )
Питерфлоу РС/К Aдаптер USB USB-LIN	Прямое	19200	Piterflow RS Modbus RTU <sup>2</sup> )
Питерфлоу РС/К	Модем	9600/19200 3)	Modbus ASCII Modbus RTU <sup>4)</sup>
Питерфлоу СВ Адаптер USB USB-RS485	Прямое	9600	Modbus RTU
Питерфлоу RS485 Модем → ПК	Модем	9600	Modbus RTU
Питерфлоу ПРО/Т1/Т3 RS485	Прямое	12001152 00	Modbus RTU
Питерфлоу НАКТ ПРО/Т1/Т3	Прямое	1200	HART (p2p)

### Примечания:

- 1). Порт 503 доступен только для двухканального адаптера Ethernet.
- 2). Протокол Modbus RTU доступен только для Питерфлоу РС/К выпуска после 01.01.2020.
- 3). Скорость передачи определяется настройками адаптера/АДИ.
- 4) Протокол Modbus RTU доступен только для Адаптера/АДИ выпуска после 01.05.2020.

# 5 Уровни доступа к параметрам настройки

Для пользователя можно изменять параметры с уровнем доступа «ПАРОЛЬ».

	Параметр	Доступ
Сонфигурирование	Сетевой адрес	Пароль
	Коррекция часов (если есть часы)	Пароль
конфигурирование	Порог компаратора F1	Пароль
	Порог компаратора F2	Пароль

Примечание


Для расходомеров Питерфлоу РС/К, ПРО и Т1 пароль для изменения параметра **ASDFS**.

Для расходомера Питерфлоу СВ пароль устанавливается пользователем (см. Установка пароля пользователя)

### 6 Установка связи с расходомером

Для установки связи необходимо подключить расходомер к ПК и запустить программу «Питерфлоу Конфигуратор».

Последовательность дальнейших действий приведена на рисунке.



**f** Если требуемый тип соединения не задан, то выбрать тип соединения и заполнить свойства в список приборов. См. <u>Настройки программы</u>.


**"** Нажать кнопку ОК.

При успешном соединении в главном окне программы отображается факт соединения и настроечные параметры расходомера

### 7 Изменение параметров

Изменение параметров доступно в меню «Конфигурирование».

Для изменения значения параметров необходимо установить связь с расходомером (см. <u>Установка</u> связи с расходомером). Последовательность дальнейших действий приведена на рисунке.



- В левом окне программы выбрать меню «Конфигурирование».
- , Выделить параметр, подлежащий изменению и дважды нажать левую кнопку мыши или нажать клавишу Enter на клавиатуре.
  - ${\color{red} f}$  В появившемся окне ввести требуемое значение параметра и нажать кнопку ОК.
  - " В появившемся окне ввести пароль пользователя и нажать кнопку ОК.

Новое значение параметра запишется в память расходомера. Факт изменения параметра зафиксируется в архиве событий.

Примечание

Для расходомеров Питерфлоу РС/К, ПРО и Т1 пароль пользователя **ASDFS**. Для расходомера Питерфлоу СВ пароль устанавливается пользователем (см. Установка пароля пользователя).

# 7.1 Установка/коррекция времени Питерфлоу СВ и Питерфлоу РС

В расходомерах Питерфлоу СВ и Питерфлоу РС имеются часы реального времени (в Питерфлоу РС устанавливаются опционально). Часы можно устанавливать или корректировать. Уровень доступа к установке часов электронный ключ или пароль в зависимости от даты выпуска прибора. Уровень доступа к коррекции часов – пароль.

Внимание!

Установка часов приводит к автоматическому сбросу регулярных архивов (часовой, суточный и месячный).

Коррекция часов допускается в пределах  $\pm$  900 с ( $\pm$  15 мин) в период времени от 20 до 40 минут по часам расходомера.

Изменение хода часов (установка/коррекция) доступно в меню «Конфигурирование».

#### 7.1.1 Установка часов


Для установки часов необходимо установить связь с расходомером (см. <u>Установка связи с расходомером</u>). Последовательность дальнейших действий приведена на рисунке.

- В левом окне программы выбрать меню «Конфигурирование».
- , Выделить параметр **Дата,время** и дважды нажать левую кнопку мыши или нажать клавишу Enter на клавиатуре.
  - **f** В появившемся окне ввести требуемое значение даты и времени и нажать кнопку ОК.

Примечание Для ввода времени компьютера можно нажать кнопку



" В появившемся окне ввести пароль пользователя и нажать кнопку ОК.



Факт изменения времени, а также событие о сбросе архива зафиксируются в архиве событий.


Примечание

Для расходомера Питерфлоу РС пароль пользователя **ASDFS**. Для расходомера Питерфлоу СВ пароль устанавливается пользователем (см. <u>Установка пароля пользователя</u>).

#### 7.1.2 Коррекция часов

Для коррекции часов необходимо установить связь с расходомером (см. <u>Установка связи с расходомером</u>). Последовательность дальнейших действий приведена на рисунке.

- В левом окне программы выбрать меню «**Конфигурирование**».
- , Выделить параметр **Коррекция часов** и дважды нажать левую кнопку мыши или нажать клавишу Enter на клавиатуре.
  - f В появившемся окне ввести требуемое значение коррекции в секундах и нажать кнопку ОК.
  - " В появившемся окне ввести пароль пользователя и нажать кнопку ОК.



Факт коррекции времени зафиксируется в архиве событий расходомера.

Примечание Для расходомера Питерфлоу РС пароль пользователя **ASDFS**.

Для расходомера Питерфлоу СВ пароль устанавливается пользователем (см.


Установка пароля пользователя).

### 8 Установка пароля пользователя

Изменение пароля пользователя возможно только для расходомеров Питерфлоу СВ.


Для изменения значения пароля пользователя необходимо установить связь с расходомером (см. <u>Установка связи с расходомером</u>).

Последовательность дальнейших действий приведена на рисунке.




- В меню «Действия» выбрать команду «Установить пароль пользователя».
- , Ввести новый пароль пользователя и нажать кнопку «ОК».
- *f* Подтвердить значение нового пароля и нажать кнопку «ОК».

В случае несовпадения введённых значений выводится сообщение об ошибке.



" Для разрешения записи нового значения ввести текущий пароль и нажать кнопку «ОК».

В случае неверного ввода текущего пароля выводится сообщение об ошибке.



### 9 Настройка RS485


Изменение параметров интерфейса RS485 доступно для расходомеров Питерфлоу ПРО.

Настройка выполняется в следующей последовательности:


- 1. Подать питание на плату. Подключить интерфейс RS485 к компьютеру. Допускается включение платы без подключения к прибору.
  - 2. Установить джампер настройки.

При установленном джампере плата отвечает на настройки по умолчанию:

- сетевой адрес 1;
- протокол Modbus RTU;
- скорость обмена 9600 бит/с;
- количество бит данных 8;
- количество стоповых бит 1;
- проверка на чётность нет.



- 3. Запустить программу.
- 4. Выбрать пункт «Адаптер RS-485».



- 4.1. Для определения текущих настроек интерфейса требуется нажать кнопку "Прочитать". На вкладке отобразятся текущие параметры интерфейса.
  - 4.2. Для изменения параметров интерфейса ввести требуемые значения:
    - сетевой адрес адаптера в диапазоне 1...255;
    - скорость обмена от 1200 до 115200 бит/с;
    - количество стоповых бит: 1 или 2;
    - контроль четности: нет, чёт или нечёт.


Нажать кнопку "Записать".

5. Для того, чтобы записанные значения вступили в силу - снять джампер настройки.

Примечание Сетевой адрес адаптера в дальнейшем используется для обращения к расходомеру.

# 10 Контроль измеряемых параметров

Во вкладке «**Измерения**» можно просматривать текущие значения измеряемых параметров, а также анализировать динамику изменения параметров в виде графиков.



Возможен просмотр графиков до двух параметров. Выбор параметров и настройка свойств графиков выполняется в меню «**Графики**» (см. Свойства графиков).


Для сброса графиков можно нажать кнопку



### 11 Логирование данных

Результаты измерений параметров расходомера можно записать (логирование) в файл в формате Excel с привязкой ко времени.

Конкретный перечень сохраняемых параметров выбирается по команде "**Параметры логирования**".



Для логирования необходимо отметить требуемые параметры.

Результаты логирования размещаются в разделе DataLogger каталога программы. При каждом запуске программы создаётся отдельная папка, в названии которой присутствует дата опроса прибора.




Примечание Если ни один из параметров не выделен, то логирование не выполняется и, как следствие, не создаются папки с логами.

Примечание Настройка параметров логирования доступна при отсутствии связи с расходомером.

### 12 Свойства графиков

Выбор параметров, отображаемых на графиках, а также параметры графиков задаются в меню «Графики», вкладка «Свойства графиков».




Для каждого из графиков (левый и правый поддиапазоны) выбирается из списка возможных значений интересующий параметр.

К свойствам графиков относятся:

- количество точек на графике;
- отображаемый масштаб значений;
- тип шрифта, цвет и толщина линий.

Тип шрифта, цвет и толщина линий выбираются во вкладке «Прорисовка графиков».




# 13 Монитор обмена

Монитор обмена предназначен для отображения на экране служебной информации, передаваемой по линиям связи между расходомером и компьютером.

Монитор обмена применяется для анализа спорных ситуаций при организации связи расходомера с программой.

Содержимое монитора обмена следует отправлять в Службу техподдержки ООО "ТЕРМОТРОНИК" (см. Контакты).

Для вывода монитора обмена на экран ПК необходимо на панели меню в меню "Вид" задать команду "Монитор обменов".



Операции, допустимые в окне монитора обмена ("Данные"):

Очистка содержимого окна монитора обмена.

Команда предназначена для очистки содержимого окна "Монитор обменов".

В меню "Данные" выбрать команду "Очистить".


Сохранение содержимого монитора обмена в текстовом формате.

Команда предназначена для сохранения логов обмена в текстовый файл для последующего анализа.


В меню "Данные" выбрать команду "Сохранить как...". В раскрывшемся окне выбрать путь сохранения файла и ввести название.

#### 14 Схемы подключения


### Подключение Питерфлоу PC/К/ПРО/Т1 через адаптеры RS232/Ethernet/RS485



### Подключение Питерфлоу РС/К/ПРО/Т1 через адаптер USB-LIN



### Подключение Питерфлоу СВ через адаптер USB-RS485



Примечание Для подключения Питерфлоу СВ возможно применение адаптера с ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ сторонних производителей.

# 15 Контакты

Сайт ООО «ТЕРМОТРОНИК»: www.termotronic.ru

Служба технической поддержки:

e-mail: support@termotronic.ru

тел. 8-800-333-10-34